

2026年第二季度“双随机、一公开”抽查任务结果表

序号	抽查对象名称	抽查类别类别	执法人员	检查结果
1	包头成功铝业有限公司	重点监管	周文彬 杨同忠	现场检查时，该企业于2023年4月停产。
2	内蒙古硼杰新材料科技有限公司 (现名称：内蒙古永磊材料科技有限公司)	重点监管	周文彬 杨同忠	现场检查时，该企业处于停产状态，据现场负责人介绍该企业2025年9月开始停产至今。
3	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	重点监管	孟学峰 胡寅	现场检查时，处于生产状态，污染防治设施处于运行状态。
4	内蒙古新力纺织科技股份有限公司	重点监管	孟学峰 胡寅	现场检查时，处于生产状态，污染防治设施处于运行状态。
5	包钢集团固阳矿山有限公司	重点监管	赵新华 苏毅	现场检查时，处于生产状态，配套环保设施同步运行。
6	包头常铝北方铝业有限责任公司	重点监管	赵新华 苏毅	现场检查时，该公司正常生产，配套环保设施同步运行。该公司DA013排口未按规定完成自动监控设施联网验收。该公司双室再生铝燃气熔炉处于正常生产状态，该炉于2025年5月28日纳入排污许可证管理，2025年7月建成，2026年2月开始再生铝调试生产，2025年5月完成自动监测设备安装，2026年5月25日才实现与生态环境部门监控平台联网。该公司自动监测设备未按规定联网问题已移交属地分局办理，属地分局已立案，正在调查处理中。

7	包头利尔高温材料有限公司	重点监管	张柏滔 张策	现场检查时，处于生产状态，污染防治设施处于运行状态。
8	包头市晶鑫稀土新材料有限公司	重点监管	张柏滔 张策	现场检查时，处于生产状态，污染防治设施处于运行状态。
9	大地熊（包头）永磁科技有限公司	重点监管	张柏滔 张策	进行了非现场检查，企业正常生产中，未发现违法问题。
10	包头市易至物流有限公司	一般监管	贾全旺 葛霞	现场检查时，企业处于正常生产状态，废气环保设施运行正常，现场检查发现企业存在危废库危废标识填写不规范和危废记录不规范问题，已要求企业限期整改。
11	包钢冀东水泥有限公司	一般监管	李超 刘虎威	现场检查时，该公司1号立磨检修停产，2号3号立磨仓满停产、1号水泥生产线停产，2号水泥磨正常生产，配套污染防治设施正常运行。
12	包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	一般监管	张国成 申永	现场检查时，处于生产状态，配套污染防治设施处于正常运行状态。
13	包头市神派尔机械制造有限公司	一般监管	闫春燕 王鑫	该企业自2019年起停产至今，无复产计划。
14	包头市天岳混凝土有限公司	一般监管	王洁 梅红	现场检查时，企业处于停产状态。
15	包头九州大地生物技术有限公司	一般监管	王晶 景彩	现场检查时，处于生产状态，配套污染防治设施处于正常运行状态。

16	包头市麦多隆泡塑制品有限公司	一般监管	闫敬宇 李世伟	企业长期停产，无复产计划。
17	包头海亮科技有限责任公司	一般监管	张强 郝彦鑫	该企业属于排污许可登记企业，于2009年4月获得原包头市环境保护局批复（包环管字〔2009〕051号），后经5次技术改造，均完成项目审批和验收。现场检查时，企业正常生产，污染防治设施正常运行。通过查阅企业环评报告表及2025年至今自行监测，发现该公司废弃排口DA008、DA009未按环评要求开展自行监测，已要求企业立行立改。
18	包头北奔重汽桥箱有限公司	一般监管	腾格尔 高雪蕙	现场检查时，处于生产状态，配套污染防治设施处于正常运行状态。
19	包头市蒙泰电工有限责任公司	一般监管	李青贤 安志	该企业处于停产状态。
20	包头宏阳工贸有限公司	一般监管	杨忠禹 宫相权	现场检查时，该企业已停产。
21	包头市莨仁药业有限责任公司	一般监管	白洁 王晋	现场检查时，该企业已停产。
22	包头东盛科技有限公司	一般监管	尹华 李睿	现场检查时，处于生产状态，配套污染防治设施处于正常运行状态。
23	内蒙古昊鸿肥业有限公司（现名称：内蒙古普裕农业科技服务有限公司）	特殊监管	张策 胡寅	该公司已申请破产，处于停产状态。

24	包头市锐智再生资源回收利用有限公司	特殊监管	张策 胡寅	本项目于2025年12月完成自主验收，检查时处于停产状态。
25	包头市鑫磊生态建设有限公司	特殊监管	孟学峰 张柏滔	已停产，拆除设备中。
26	包头市巨进商贸有限公司	特殊监管	孟学峰 张柏滔	现场检查时，该公司处于停产状态。
27	包头东华热电有限公司	特殊监管	孟学峰 张柏滔	现场检查时该公司1#机组处于正常生产状态，2#机组停产检修中，配套环保设施正常运行。
28	华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司	特殊监管	赵新华 周文彬	现场检查时，企业处于生产状态，配套污染防治设施处于正常运行状态。
29	国能包头煤化工有限责任公司	特殊监管	赵新华 周文彬	现场检查时，企业处于生产状态，配套污染防治设施处于正常运行状态。
30	包头市蒙众鑫新型环保材料有限公司	特殊监管	赵新华 周文彬	现场检查时，企业处于生产状态，配套污染防治设施处于正常运行状态。
31	内蒙古大千博矿业有限责任公司	特殊监管	苏毅 杨同忠	现场检查时，发现企业厂区料仓东侧输送廊道下彩钢房内堆放有约20个废油桶，彩钢房地面已硬化，现场要求企业将废油桶清理至危废暂存库内。
32	包钢综企集团昆仑矿业有限公司	特殊监管	苏毅 杨同忠	该公司于2025年停产。
33	华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	特殊监管	苏毅 杨同忠	现场检查时，企业处于正常生产状态，配套污染防治设施同步运行。